

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181029-2 # 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:


dm-drogerie markt

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

- Nach besprachung mit OBI Kunden WC
- Begleitung der Nassanlage.
- Weg begleitet wegen der ~~Weg~~ Friseur, Rauchmelder getauscht, Anlage neu gestartet.
Liftung läuft nur auf Handbetrieb, die Störung Rauchmelde ist weg.
- Neue Störung gesamt Liftungsanlage: Fehler code A7
Wärmeval Sensor.
- Sensor überbrückt Wärmeval Lift

Menge / Einheit	Material
88 t/m	Alu und ABSchlit



Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 69 74 / 40 78 10
Telefax 0 69 74 / 40 78 14 19

Datum:	von:	bis:	Monteur:
29.10.2018	11:00	18:00	Tayfun Sökmen
29.10.2018			

Epsilon Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Monteur: Tayfun Sökmen
Kunde bestätigt Ausführung