

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20181224-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	MO 24.12.2018
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	MO 24.12.2018
Ort:	63322 Rödermark		Heute	MO 24.12.2018
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	10:45 Uhr

Notizen:

Kunden-Toilette Herren in der Mall:

Beide Türen sind kaputt. Bei der linken wurde der Schließ-Zapfen abgebrochen. Es muss ein neues Schloss eingebaut werden, jedoch ist der Hersteller unbekannt und muss erst noch ermittelt werden.

Die rechte Tür wurde aus den Türschanieren gerissen. Das untere Schanier ist kaputt und muss ausgetauscht werden. Auch an dieser Tür ist der Schließ-Zapfen verbogen und funktioniert nur noch ungenau und schwierig.

Auch dieses Schloss sollte ausgetauscht werden.

Als Notbehelf aus den zwei Türen eine halbwegs funktionierende zusammengebaut.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
24.12.2018	BS				
24.12.2018					
24.12.2018					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73

Arbeitsschein-Nr. 20181224-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm			Ausführungs-Termin:
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	MO 24.12.2018
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	MO 24.12.2018
Ort:	63322 Rödermark		Heute	MO 24.12.2018
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	10:45 Uhr

Notizen:

Kunden-Toilette Herren in der Mall:

Beide Türen sind kaputt. Bei der linken wurde der Schließ-Zapfen abgebrochen. Es muss ein neues Schloss eingebaut werden, jedoch ist der Hersteller unbekannt und muss erst noch ermittelt werden.

Die rechte Tür wurde aus den Türschanieren gerissen. Das untere Schanier ist kaputt und muss ausgetauscht werden. Auch an dieser Tür ist der Schließ-Zapfen verbogen und funktioniert nur noch ungenau und schwierig.

Auch dieses Schloss sollte ausgetauscht werden.

Als Notbehelf aus den zwei Türen eine halbwegs funktionierende zusammengebaut.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
24.12.2018	BS				
24.12.2018					
24.12.2018					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

