

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181228-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine.

Sprinkler-Tests.

OBI: Es braucht eine neue Papierrolle für die BMZ von HPS.

Dänisches Bettenlager:

Weiterhin Alarm-Glocke der Nass-Anlage sehr leise, kaum Schlägen.

Es braucht ein neues Protokoll-Buch für die BMZ von HPS.

Alarm an hinterer Tür: blinkt immer wieder, auch nach mehrfachem Reset via Schlüssel.

Kaufland:

Die Heizung wurde von der Info als defekt gemeldet. Bei der Kontrolle konnten keine Probleme festgestellt werden.

Sowohl der Blumenladen als auch der Handy-Shop habe sich über die Kälte beschwert. Diese ist aber wohl eher über die relativ schwache Leistung der Tür-Schleier zu erklären.

An den Anlagen liegen ausreichende Vorlauftemperaturen von um die 60 Grad an, aber aus den Gebläsen kommt nur ein lau-warmer, schwacher Luftschwall. Kein Vergleich mit Anlagen anderer Häuser.

Alarm-Glocke der Nass-Anlage schlägt nicht mehr, defekt.

DM-Drogerie-Markt:

Hinten im Wareneingang wird die Brandschutztür nach Außen nicht mehr automatisch geschlossen.

Der Türschließer-Arm ist nicht mehr mit der Schiene verbunden. Sehr wahrscheinlich fehlt nur der Schraubenbolzen, um den Arm mit dem Schlitten in der Führungsschiene zu verbinden. Kenne leider das Modell nicht. Hersteller: GEZE

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.12.2018			Bernd Schnädelbach
28.12.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung