

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190309-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
 - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
 - Dänisches Bettenlager (Lidl)
 - Kaufland
 - OBI Markt
 - Takko Markt
 -

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

OBI

Neue Brandschutztür schließt nicht automatisch.

Kaufland:

Junge Brandschutztür im Wareneingang wird verkeilt, weil das Offenhalte-System defekt ist.

2. junge Brandschutztür soll lt. Lagerarbeiter der Alarm defekt sein.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.03.2019	10:00	17:55	Bernd Schnädelbach
09.03.2019			

Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung