

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190309-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

OBI:

Neue Brandschutztür schließt nicht automatisch.

Kaufland:

Junge Brandschutztür im Wareneingang wird verkeilt, weil das Offenhalte-System defekt ist.

2. junge Brandschutztür soll lt. Lagerarbeiter der Alarm defekt sein.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.03.2019			Bernd Schnädelbach
09.03.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung