

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190418-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

Firma HPS begleitet und Brandmelde-Anlagen abgemeldet:

Wartung BMZ im Kaufland, Dänischem Bettenlager und OBI

Kaufland:

Stromversorgung des Kompressors defekt. Fa. Nohl hat die Sicherung der Schützen zurückgesetzt und die Trocken-Anlage wieder mit ausreichend Druck versorgt und diesen Vorgang genutzt, um die vor- und nachgeschalteten Ventile neu zu justieren.


Fluchtwegs-Beleuchtung Linie 27/3 getauscht.

Takko:

Fluchtwegs-Beleuchtung Linie 7/2 getauscht.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.04.2019	08:30	16:15	Bernd Schnädelbach
18.04.2019			





FKZ

Bauvorhaben

Ober-Rodenkirch-Str. 13

Straße

67722 Pödermark

PLZ/Ort

Umrüstung Kompressor TAV

Auszuführende Arbeiten:

3075-1412145121-017

Projekt-Nr.

Folgeschaltungen und Weitermeldungen abgeschaltet

Bestätigt: Datum/Unterschrift

Name in Druckbuchstaben

Leistungsnachweis für

Arbeitsstunden inkl. An- und Abreisestunden

Name	Bez.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Gesamt-stunden
Hoch K.	3				3,5				3,5

Bez.: 1=Monteur, 2=Obermonteur, 3=Servicetechniker, 4=Montage-/Kundendienstmeister, 5=Projektingenieur

Geräteeinsatz

Fahrzeug / Werkstatteinheit	Bez.	Std.	km	Gesamt-Std.	km												
DA M 129	12							35	82							35	82

Arbeitsgeräte/Sonstiges

Arbeitsgeräte/Sonstiges	Bez.	Arbeitshöhe	Tag	Transport

Bez. = Fahrzeuge: 12 = Fahrzeuge bis 4,5 t Gesamtgewicht, 13 = Fahrzeuge bis 7,5 t Gesamtgewicht, 14 = Werkstatteinheit

Bez. = Arbeitsgeräte: 21 = Scherenarbeitsbühne, 22 = Scherenarbeitsbühne Allrad, 23 = Teleskoparbeitsbühne

Bez. = Sonstiges: 31 = Gabelstapler, 32 = Materialtransport

Materialverbrauch

Menge	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Intern
X	Technische Ausarbeitung		

Ausgeführte Arbeiten

Der Sprinkleranlage

Der Motorwärme im Schallschrank hat ausgelöst. wurde
reinigt. Zusätzlich hat der Drehzähler an TAV nur knapp
1 Bar Einstellung gehabt. wurde auf 3,5bar Betriebsdruck der
TAV eingestellt. TAV wurde von 2bar auf 3,5bar aufgetankt.
TAV wird weiter beobachtet, der Flussdurchfluss.

Anlage betriebsbereit übergeben Ja Nein

Vorstehend ausgeführte Leistungen beauftragt und anerkannt
Folgeschaltungen und Weitermeldungen eingeschaltet

Datum

Unterschrift (FPS-Mitarbeiter)

Hoch K.

Name in Druckbuchstaben

VINCI
ENERGIES

Datum

Unterschrift (Kunde)

X Schäfleibach

Name in Druckbuchstaben

Verweis auf aktuelle Bedingungen für Lohnarbeiten.