

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190430-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:

☒ OBI Markt



## Art der Arbeiten:

Not-Einsatz:

OBI:

Leitung an der Heizung ist undicht. Fotos machen für die Wartungs-Firma der Heizung und prüfen, ob eine provisorische Reparatur möglich ist, um den Heizungsbetrieb bis zum Donnerstag nach dem Feiertag zu gewährleisten.

Kurz nach der Ankunft wurde uns mitgeteilt, dass Wartungs-Firma der Heizung widererwartend doch schon vor Ort war.

Anfahrt: 45 Minuten. Am Objekt: 30 Minuten. Abfahrt: 30 Min. Distanz: 73 km.

Menge / Einheit	Material

**OBI 449**

OBI GmbH & Co. Deutschland KG  
Filiale Rödermark

Ober-Rodener-Straße 13  
63322 Rödermark  
Telefon: 06074/696200  
Telefax: 06074/6962079

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.04.2019	14:45	16:15	Bernd Schnädelbach
30.04.2019			

*Schnädelbach*  
Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung