

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190529-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI: Flur zur Sprinkler-Anlage. Heute keine Wasserlache mehr vor der Tür des Anschluss-Raums der Entega.

Sprinkler-Anlage:

Alarm-Glocke der Gruppe 4 funktioniert nicht mehr.

Dänisches Bettenlager:

Derzeit kein Gestank mehr im Lager. Über den 2 Einregungs-Stellen im Markt liegen keine Fall-Rohre des Daches, jedoch Rohrführungen der Klima-Geräte, welche aus dem Dach führen. Eine Begehung des Daches war leider nicht möglich, weil kein Schlüssel entbehrlich war.

In der Doppel-Decke liegen ca. 10 intakte Deckenplatten. Die 2 beschädigten Deckenplatten habe ich ausgetauscht.

Takko: Keine weiteren Einregnungen in den letzten Tagen, obwohl es stark geregnet hatte.

DM-Markt: Die gelb-schwarze Umrandung der Lade-Rampe wurde erneuert. Von welcher Firma ist nicht bekannt. Die Ausführung hält professionellen Ansprüchen nicht stand. Die Alt-Farbe wurde nicht entfernt. Auch hat es den Anschein, dass nicht grundiert wurde, sondern einfach nur drüber-gestrichen.

Acatium REM GmbH: Schlüssel für Kaufland für Frau Wunsch von der Kaufland-Info zurückerhalten.

| Menge / Einheit | Material |
|-----------------|----------|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | |
|------------|------|------|--------------------|
| Datum: | von: | bis: | Monteur: |
| 29.05.2019 | | | Bernd Schnädelbach |
| 29.05.2019 | | | |

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung