

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20191002-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☒ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☒ Kaufland
- ☒ OBI Markt
- ☒ Takko Markt
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI: Sprinkler-Anlage:

Alarm-Glocke der Gruppe 4 funktioniert weiterhin nicht.

Tür zum Kassenraum schließt nicht automatisch. Grund ist, dass das Türblatt links oben am Rahmen hängen bleibt.

Die Scharniere lassen sich grundsätzlich verstellen, jedoch sind die Imbus-Fassungen der Schrauben M5/M6 ausgeschlagen.

Zudem sind die Gewinde recht kurz, sodass sie ohne Magneten nicht aus den Löchern zu entnehmen sind.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
02.10.2019	11:45	13:30	Bernd Schnädelbach
02.10.2019			

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 06091 4078-19
Telefax: 06091 4078-17

884705

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung

Prima Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rödelstraße 17, 63303 Frankfurt am Main