

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20191002-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI: Sprinkler-Anlage:

Alarm-Glocke der Gruppe 4 funktioniert weiterhin nicht.

Tür zum Kassenraum schließt nicht automatisch. Grund ist, dass das Türblatt links oben am Rahmen hängen bleibt.

Die Schaniere lassen sich grundsätzlich verstellen, jedoch sind die Imbus-Fassungen der Schrauben M5/M6 ausgeschlagen.

Zudem sind die Gewinde recht kurz, sodass sie ohne Magneten nicht aus den Löchern zu entnehmen sind.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
02.10.2019			Bernd Schnädelbach
02.10.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung