

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20200102-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:



## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Dänisches Bettenlager: Dach-Rosette vom Fall-Rohr ist noch nicht repariert. Fa. Heil.

## Kaufland:

Tür zum Zähler-Raum schließt nicht mehr automatisch. Sehr wahrscheinlich ist der Tür-Schließer (GEZE) defekt.

## Kaufland Metzger:

Die Problematik mit dem Fett-Abscheider konnte durch die Fach-Firma behoben werden.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
02.01.2020	11:00	19:15	Bernd Schnädelbach
02.01.2020			

64705

*Schnädelbach*  
Bernd Schnädelbach

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 78 14 78 10  
Telefax 0 60 78 14 78 19

Kunde bestätigt Ausführung