

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200123-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI:

Nicht angekündigte Wartung des Gas-Anschlusses aussen und innen durch die e-netz Südhesse. Danach Probelauf der Heizung und später nochmals Kontrolle der Funktionalität.

Dänisches Bettenlager: Öffnungszeit 10:00 Uhr.

Wie zu befürchten war, schlug der Termin mit dem Telekom-Techniker fehl, da er gemäß eMail mit falschen Kontakt-Daten ausgestattet war, was ich gestern noch per Telefon ändern wollte, aber die Einsatzleitung hat keine Kontakt-Möglichkeit zum Techniker und konnte nur hoffen, dass dieser nochmals online in den Auftrag schaut.

Herr Th. Lange von der Acatium war für uns nicht erreichbar und somit für den Techniker wohl auch nicht. Er war wohl lt. MA von Deichmann gegen 09:00 Uhr vor Ort. Ich war sporadisch immer mal wieder vor dem Markt, habe ihn aber nie wahrnehmen können.

Sprinkler-Anlage: Neues Protokoll-Buch erforderlich.

Kaufland: Unangenehmer Geruch in der Herren-Umkleide. Boden-Ablauf mit frischem Wasser geflutet. Danach war die Luft wieder genießbar.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
23.01.2020			Bernd Schnädelbach
23.01.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung