

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200131-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Dänisches Bettenlager:

Die Dachdecker-Firma Heil hat immer noch nichts wegen des Wasser-Schadens unternommen.
Der Auffangbehälter (ca. 10 Liter) füllt sich innerhalb von 3 Tagen mit ca. 40%.

Kaufland:

Aussen-Tür des Personal-Einanges schließt nicht immer automatisch.

Fehler A7 an der Lüftungs-Zentrale Anzeige links. An Mini-Max einen Reset ausgeführt und danach die Fehler-Meldung quittiert. Alles wieder ok.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
31.01.2020			Bernd Schnädelbach
31.01.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung