

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200206-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI:

Am Morgen lagen Störungen an den RAS-Systemen an, die zurückgesetzt wurden. Eine Sicht-Prüfung ergab keine Auffälligkeiten.

Dänisches Bettenlager:

Die Dachdecker-Firma Heil war am 17.01.2020 vor Ort. Nach deren Einschätzung liegt kein Schaden am Dach vor.

Vielmehr vermutet man ein Leck an den Winkeln vom Fallrohr. Um dies überprüfen zu können wird eine Kamera-Fahrt durch das Rohr empfohlen, weil das Rohr selbst von Unten her schwer zugänglich ist.

Der Auffangbehälter (ca. 10 Liter) füllt sich innerhalb von 3 Tagen mit ca. 40%.

Kaufland:

Aussen-Tür des Personal-Einanges schließt nicht immer automatisch.

Luft-Temperatur der Türschleier wird als zu kalt empfunden. Die Vorlauftemperaturen liegen im Soll-Bereich, sowohl an den Schleieren selbst als auch abgehend oben im Heizungsraum.

DM-Markt:

Die Markt-Leitung beklagt die relativ starke Verschmutzung des Bodens durch Vogel-Kot unterhalb des Vordaches, primär, wo die Einkaufswagen stehen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
06.02.2020			Bernd Schnädelbach
06.02.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung