

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200214-3

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Monatliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI:

Am Morgen lagen erneute Störungen an den RAS-Systemen an, die zurückgesetzt wurden. Eine Sicht-Prüfung ergab keine Auffälligkeiten.

Dänisches Bettenlager:

Kamera-Fahrt durch das Rohr hat noch nicht stattgefunden.

Kaufland:

Aussen-Tür des Personal-Einanges schließt nicht immer automatisch.

Türschleier links und innen blasen keine Luft aus. Rechts ist ok. Die Vorlauftemperaturen liegen im Soll-Bereich, sowohl an den Schleieren selbst als auch abgehend oben im Heizungsraum.

Deichmann:

Weiterhin tropfende Leitung seitens der Lüftungs- / Klima-Anlage. Deckplatte mit großem Fleck. Müsste ausgetauscht werden, nach Reparatur der Leitung.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.02.2020	12:00	20:05	Bernd Schnädelbach
14.02.2020			

64705
Schädelbach
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung
Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78
Telefax 0 60 74 / 40 76