

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200227-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Pylon:

5 von 12 Strahlern sind defekt. 3 Untere und 2 Obere.

Wegen des Schneefalls und starkem Wind war es leider nicht möglich mal nachzuschauen, wie die Strahler geöffnet werden und welche Leuchtmittel sie tragen.

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐ _____

| Menge / Einheit | Material |
|-----------------|----------|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | |
|------------|------|------|--------------------|
| Datum: | von: | bis: | Monteur: |
| 27.02.2020 | | | Bernd Schnädelbach |
| 27.02.2020 | | | |

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung