

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20200311-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine  
Sprinkler-Tests  
OBI:

Zwei Mitarbeiter der Fa. Sprica haben die Wanddurchbrüche für die Rohre der Trockenanlage abgedichtet. Am Durchbruch oberhalb des Sprinkler-Raums jedoch nur einseitig aussen, da innen der Durchbruch mit der vorhandenen Scherenbühne des Marktes nicht zugänglich schien.

Um die Öffnung am Beginn des Alt-Rohres zu schliessen, war kein geeignetes Material vor Ort und muss nachgeholt werden.

Probleme mit den Rolltoren im Wareneingang. Alte sowie auch neue Handsender funktionieren nicht zuverlässig, dass man Gefahr läuft, dass ein Tor offen stehen bleibt und dann manuell an der Steuereinheit per Schlüssel geschlossen werden muss.

Das Verhalten der Tore auf die Signale lässt eher auf ein Problem am Empfänger bzw. an der Steuerung vermuten, als das es ein Problem des Handsenders wäre.

Auch hängt die Laufkette des rechten Tores beim schließen wieder durch. Muss erneut nachgespannt werden.

Kaufland:

Routine-Besuch des Schornsteinfegers begleitet.

Tür am Personal-Eingang schließt wieder zuverlässig automatisch. Zurückgelassene Alt-Schlüsselungen lassen einen Austausch vermuten, von dem wir keine Kenntnis hatte.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
11.03.2020	10:20	18:15	Bernd Schnädelbach
11.03.2020			

**4705**  
*Schnädelbach*

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 80 74 1 40 78 10  
Telefax 0 80 74 1 40 78 14 12

**Bernd Schnädelbach**  
Kunde bestätigt Ausführung

ma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH  
Alsterstraße 35, 74172 Neckarsulm