

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200401-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage  
☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG  
☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG  
☐

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Deichmann, Takko und Konzessionäre geschlossen. DM-Markt mit selektivem Zutritt.

OBI:

Demontierter Lautsprecher im Flur zur Sprinkler-Anlage hängt weiterhin frei am Kabel. Hier muss die Fa. SpirCa nachbessern.

Dänisches Bettenlager:

Melder 16 ist weiterhin an der BMZ-Anlage de-aktiviert. HPS ist nicht, wie vereinbart, gekommen.

Kaufland:

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung ebenfalls zurückgesetzt. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Vor- und Rücklauftemperaturen an der Pumpe für die Sozial-Räume haben wieder normale Werte.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
01.04.2020	12:10	20:05	Bernd Schnädelbach
01.04.2020			

*Schnädelbach*  
64105  
Bernd Schnädelbach  
Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 069 74 149 78 10  
Handy 0151 74 149 78 10  
Munde bestätigt Ausführung  
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG  
Rödelstraße 35, 74172 Neckarsulm