

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200401-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Deichmann, Takko und Konzessionäre geschlossen. DM-Markt mit selektivem Zutritt.

OBI:

Demontierter Lautsprecher im Flur zur Sprinkler-Anlage hängt weiterhin frei am Kabel. Hier muss die Fa. SpirCa nachbessern.

Dänisches Bettenlager:

Melder 16 ist weiterhin an der BMZ-Anlage de-aktiviert. HPS ist nicht, wie vereinbart, gekommen.

Kaufland:

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung ebenfalls zurückgesetzt. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Vor- und Rücklauftemperaturen an der Pumpe für die Sozial-Räume haben wieder normale Werte.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
01.04.2020			Bernd Schnädelbach
01.04.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung