

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200409-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
- _____

Art der Arbeiten:

Schäfer
Begleitung von Herrn ~~Sander~~ (WISAG) wegen Bestandsaufnahme technischer Einrichtungen bei Kaufland (Rest, ausser Notstrom-Generator) DM-Markt.

Dänisches Bettenlager, Deichmann, Takko und Konzessionäre geschlossen.

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

DM-Markt mit selektivem Zutritt.

OBI:

Rolltor zwischen Markt und Waren-Eingang defekt. Bewegungsmelder linke Automatik-Tür innen defekt.

Dänisches Bettenlager:

Melder 16 ist weiterhin an der BMZ-Anlage de-aktiviert. HPS ist nicht, wie vereinbart, gekommen.

Kaufland:

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung ebenfalls zurückgesetzt. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.04.2020	07:30	15:30	Bernd Schnädelbach
09.04.2020			

64705
Schnädelbach

Ausschnitt der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Strasse 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 06192 94-1678-10
Fax: 06192 94-1678-11

Bernd Schnädelbach
Kaufleutebetrieb Kaufland GmbH & Co. KG
Rödelstraße 35, 7417 Neckarsulm

Kunde bestätigt Ausführung