

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200409-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
- _____

Art der Arbeiten:

Begleitung von Herrn Sander (WISAG) wegen Bestandsaufnahme technischer Einrichtungen bei Kaufland (Rest, ausser Notstrom-Generator) DM-Markt.

Dänisches Bettenlager, Deichmann, Takko und Konzessionäre geschlossen.

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

DM-Markt mit selektivem Zutritt.

OBI:

Rolltor zwischen Markt und Waren-Eingang defekt. Bewegungsmelder linke Automatik-Tür innen defekt.

Dänisches Bettenlager:

Melder 16 ist weiterhin an der BMZ-Anlage de-aktiviert. HPS ist nicht, wie vereinbart, gekommen.

Kaufland:

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung ebenfalls zurückgesetzt. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.04.2020			Bernd Schnädelbach
09.04.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung