

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200414-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
☐ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
☐ _____

Art der Arbeiten:

Dänisches Bettenlager, Deichmann, Takko und Konzessionäre geschlossen.

Monatliche Routine

Sprinkler-Tests

DM-Markt mit selektivem Zutritt.

OBI:

BMA für Fa. Perimeter-Protection bis 16:00 Uhr abgemeldet, wegen Schweiß- und Flex-Arbeiten am Außen-Rolltor des Waren-Eingangs.

Automatik-Tür rechte Seite zum Bäcker hin Reset durchgeführt.

Heizung ausgefallen. Brenner zurückgesetzt.

Dänisches Bettenlager:

Melder 16 ist weiterhin an der BMZ-Anlage de-aktiviert.

Kaufland:

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung ebenfalls zurückgesetzt. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.04.2020			Bernd Schnädelbach
14.04.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung