

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200430-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

VDS-Prüfung mit Frau Schönborn

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Dänisches Bettenlager:

Melder 16 ist weiterhin an der BMZ-Anlage de-aktiviert.

Kaufland:

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung ebenfalls zurückgesetzt. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐ _____

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.04.2020			Bernd Schnädelbach
30.04.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung