

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200520-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage**
- Deichmann SE Schuhe**
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG**
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG**
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG**
- Takko ModeMarkt GmbH**
-

Art der Arbeiten:

Kommunalen Dienstleister für Kehrdienste aus Offenbach zwecks Objektbesichtigung zur Angebotserstellung empfangen und die örtlichen Gegebenheiten beschrieben.

Monatliche Routine

Sprinkler-Tests / Luftdruck in den Leitungen erhöht um 1,5 bar

Dänisches Bettenlager:

Melder 16 ist weiterhin an der BMZ-Anlage de-aktiviert.

Kaufland:

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung ebenfalls zurückgesetzt. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.05.2020			Bernd Schnädelbach
20.05.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung