

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200618-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
 - Deichmann SE Schuhe
 - Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
 - Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
 - OBI GmbH & Co. Deutschland KG
 - Takko ModeMarkt GmbH

Art der Arbeiten:

Austausch Müll-Container: Abstimmung mit dem eingeteilten Stamm-Fahrer

Herr Krüger: Abgehen von bisher aus Unwissenheit vernachlässigten Flächen

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

QRI

Herren-Umkleide: Lüfter-Motor weiterhin defekt

Garten-Center: Schließ-Problem der rechten Automatik-Tür liegt wieder vor. Techniker der Firma ...

WS-Automatiktüren war vor Ort. Verdacht einer defekten Steuerung, die es als Neu-Einzel-Ersatzteil nicht mehr gibt, da Tür-Modell zu alt. Tür muss ausgetauscht werden, mit Ausnahme der Tür-Flügel.

Dänisches Bettenslager:

Melder 16 ist weiterhin an der RMZ-Anlage deaktiviert.

Melder 10 ist weiterhin
Apotheke im Kaufland

Undichtigkeit an einer KRS-Hebeplatte. Bericht an Apotheken-Leitung

Mitunter: Defekt-Lüftungs-Anlage / WISAC-Bereich-Instandhaltung

Zusätzlicher Defekt an Lüftungs-Anlage oberhalb Einkauf, jetzt Zeigt Tisch Bereich

Zusätzlicher Defekt an Lüftungs-Anlage ehemals Feinkost, jetzt Zeiss Tisch-Bei-Erasmus-HairExpress: Defekt Lüftungs-Anlage (WISAC Bereich) Italienabdeckung

Menge / Einheit	Material	
		Anschrift der Filiale: Kaufland Rödermark Ober-Röderauer Straße 13, 15 und 17 63322 Dreieich
		64705

64705 | Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rödermark Straße 13, 15 und 17
6332 Rödermark
Telefon 0614 / 48 78 10
Telefax 0614 / 48 78 11-11

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.06.2020	11:05	17:30	Bernd Schnädelbach
18.06.2020			