

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200701-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine
Sprinkler-Tests
Müll-Container: 2 Tage vor Leerung voll.
HPS hat bei allen drei BMAs die Wartung durchgeführt.
OBI:
Herren-Umkleide: Lüfter-Motor weiterhin defekt.
Nattland: hat 2 Netzteile für die Lüftungskuppel 2 Netzteile ausgetauscht.
Garten-Center: Leckage und Verschattungs-Anlage
Entgegen der Ankündigung waren die Techniker 1 Tag früher da.
Verschattungs-Anlage: Austausch einer Gebwebebahn und diverser poröser Kunststoff-Führungen.
Leckage: Konnte wegen des sonnigen Wetters nicht nachvollzogen werden. Regenrinne gesäubert und Verbundstellen mit Kunststoff neu verspritz/abgedichtet. Braune Laufspuren an den Abflussrohren der Rinne konnten nicht gereinigt werden.

Dänisches Bettenlager:

Melder 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
01.07.2020	08:10	16:25	Bernd Schnädelbach
01.07.2020			

64705

Bernd Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 69 74 / 40 78 10
Telefax 0 69 74 / 40 78 14 19

Kunde bestätigt Ausführung



GlasMetall

GlasMetall GmbH, Lemförder Straße 90, D-32369 Rahden
Tel: 05771-9710-0 Fax: 05771-9710-97
service@glasmetall.de

Serviceauftrag: GSAU1003599

Auftraggeber:

WISAG Gebäude- und Industrieservice Hessen
GmbH & Co. KG
Herr Heiko Knöbel
Bremer Straße 35
60437 Frankfurt am Main
069 39001 440
0174 16 33 825

abgerechnet:

Folgeauftrag geschrieben:

Angebot geschrieben:

Regal Service:

Glaslager:

Material direkt:

Sonstiges:

Lieferadresse:

OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Filiale Rödermark *449
Ober-Rodener-Str.13
63322 Rödermark
06074/696200

Beauftragung durch Herrn Schnädelbach (Taifun Dienstleistungs GmbH) per Mail am
17.06.2020

Immobilie: 449, Ober-Rodener-Str.13; D-63322 Rödermark
Bestellung Nr.: *keine Angabe*
Lieferzeit: KW26

Leistungsempfänger:

WISAG Gebäude- und Industrieservice Hessen GmbH & Co. KG
Berner Straße 35
D-60437 Frankfurt am Main

- Undichtigkeiten -

Die Leckage außen wird in der Regenrinne oberhalb des "O" des OBI-Schriftzugs vermutet.
Im Bereich wo die Regale mit den Kinder-Pools stehen, ist eine leichte Leckage entstanden.
Im Bereich mit den dunkel-braunen Schlieren, tropft es von einem dicken weißen Rohr.

Überprüfung der Undichtigkeiten und eventuelle Beseitigung dieser. Gegebenenfalls wird ein
Aufmaß zwecks weiterer Angebotserstellung erstellt.

Fahrzeug GM 950

Monteure Klein Friesen

Bühne ja / nein

Stück	verbrauchtes Material
1	Dicht-Flex

Stück	verbrauchtes Material

Pos	Artikel	Name	Abmessung	Menge	Einheit
-----	---------	------	-----------	-------	---------

GlasMetall

Serviceauftrag: GSAU1003599

Pos	Artikel	Name	Abmessung	Menge	Einheit
1	1036493	Facharbeiter Service		4,00	Std
2	1006586	Fahrtkostenpauschale im Rahmen einer Servicetour		1,00	Stück

Datum Montage	Anfang	Ende	Pause	gesamt	ausgeführte Arbeiten
1.07	8 ⁰⁰	10 ⁰⁰	-	2	

Die angegebenen Materialien und Arbeiten sind korrekt und ordnungsgemäß ausgeführt worden,
die angegebenen Montagezeiten wurden geprüft und hiermit bestätigt

1.07.2020 Friesen
Datum und Unterschrift der Monteure

Friesen Klein
Namen der Monteure in Klarschrift

1/7/2020 B. Schnädelbach
Datum und Unterschrift des Kunden

B. Schnädelbach
Name des Kunden in Klarschrift



GlasMetall

GlasMetall GmbH, Lemförder Straße 90, D-32369 Rahden
Tel: 05771-9710-0 Fax: 05771-9710-97
service@glasmetall.de

Serviceauftrag: GSAU1003128

Auftraggeber:

Retkauf II S.á.r.l.
16, rue Erasme
1468 Luxembourg
null
null

abgerechnet:

Folgeauftrag geschrieben:

Angebot geschrieben:

Regal Service: 6

Glaslager:

Material direkt:

Sonstiges:

Lieferadresse:

OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Filiale Rödermark *449
Ober-Rodener-Str.13
63322 Rödermark
06074/696200

Beauftragung durch Herrn Boese (WISAG) per Mail am 28.01.2020 gemäß Angebot
GANG1000747 vom 07.01.2020

- Austausch einer defekten Gewebebahn -

Fahrzeug GM 950

Monteure Klein Friesen

Bühne ja / nein

Stück	verbrauchtes Material
	<u>Lt. Auftrag</u>

Stück	verbrauchtes Material

Pos	Artikel	Name	Abmessung	Menge	Einheit
1	1014116	Gewebebahn Solaro 6827 O FR konfektioniert mit Haken und Bändern, Kanten gesäumt, einschl. Schlaufe für 19er Rohr ca. 3,35 x 0,49 m		1,00	Stück
2	1007056	Kleinmaterial (Kunststoffklemmteile, Gleiter, etc.)		1,00	Stück
3	1014884	Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne für die geplante Einsatzdauer inkl. An- und Abtransport		1,00	Stück
4	1016685	Demontage der defekten Gewebebahn, Montage der neuen Gewebebahn, inkl. Austausch der defekten Kunststoff-Teile, Probelauf, Stunden der Monteure, anteilige Spesen, etc.		1,00	Stück

Datum: 04.02.2020

Seite 1 von 2



GlasMetall

Serviceauftrag: GSAU1003128

Pos	Artikel	Name	Abmessung	Menge	Einheit
5	1006586	Fahrtkostenpauschale im Rahmen einer Servicetour		1,00	Stück

Datum Montage	Anfang	Ende	Pause	gesamt	ausgeführte Arbeiten

Die angegebenen Materialien und Arbeiten sind korrekt und ordnungsgemäß ausgeführt worden,
die angegebenen Montagezeiten wurden geprüft und hiermit bestätigt

1.07.2020 Friesen

Datum und Unterschrift der Monteure

Friesen Klein

Namen der Monteure in Klerschrift

11.7.2020

B. Schnädelbach

Datum und Unterschrift des Kunden

B. Schnädelbach

Name des Kunden in Klerschrift