

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200716-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Begehung des gesamten EKZs mit einem Gutachter von Ernst & Young im Auftrag des Eigentümers.

Besprechung mit dem Kollegen Rudolf Krüger über die Ablauf-Planung zu seiner Einarbeitung in die Routine-Aufgaben für die nächsten Wochen.

Deichmann:

Rechter Pfeiler am Eingang wurde sehr wahrscheinlich mit Rotwein bespritzt. Mit normalen Reinigungsmitteln war das nicht zu entfernen.

Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Kaufland:

Elektriker unterstützt bei der Verlegung eines Stromkabels hin zum Büro-Container. Kommenden Dienstag folgt ein Anschluss-Termin.

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung musste nicht zurückgesetzt werden. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
16.07.2020			Bernd Schnädelbach
16.07.2020			

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐ _____

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung