

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200729-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Flach-Dächer: Vom Techniker der Fa. NIS, Herrn Schmidt, gefundene Leckagen zeigen lassen, insbesondere jene, die zu Wassereinbrüchen im Kaufland geführt haben könnten.

OBI-Scheren-Bühne für Folge-Tag verfügbar gemacht.

Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert. Melder 14 hat einen Fehler gemeldet. Könnte an den heißen Außentemperaturen gelegen haben.

Vom 25. auf den 27.07. Wassereinbruch am Eingang, wie schon einmal vor ca. 3 Jahren. Wasser tritt über den Tür-Rahmen ein.

Kaufland:

BMA: Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Meldung an HPS übermittelt. Bisher kein Feedback.

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung musste nicht zurückgesetzt werden. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
29.07.2020			Bernd Schnädelbach
29.07.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung