

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200805-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

## Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert. Melder 14 hat einen Fehler gemeldet. Könnte an den heißen Außentemperaturen gelegen haben.

## Kaufland:

IMA: Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Meldung an HPS übermittelt. Bisher kein Feedback.

Heute stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungssteuerung musste nicht zurückgesetzt werden. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Zeuge / Einheit	Material

tum:	von:	bis:	Monteur:
08.2020	12:00	18:55	Bernd Schnädelbach
08.2020			

