

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200812-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert. Melder 14 hat einen Fehler gemeldet. Könnte an den heißen Außentemperaturen gelegen haben.

Am Klimagerat rechts vom Eingang tropft leicht Wasser ab. Mieter kümmert sich selbst drum.

Kaufland:

BMA: Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Meldung an HPS übermittelt.

10.08. Kunden-WC verstopft. Fa. Schweber wegen Krankheit geschlossen. Alternativ Fa. Planitzer beauftragt. Kosten trägt der Mieter.

11.08. Wegen Lötarbeiten BMA den Vormittag über in Revision genommen.

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung musste nicht zurückgesetzt werden. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
12.08.2020	11:00	20:10	Bernd Schnädelbach
12.08.2020			

