

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20201014-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- EKZ Rödermark
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Die Trocken-Anlagen sollten noch VOR des Einsetzen des Frostes entwässert und mit Frostschutz versehen werden.

OBI:

Die Beschriftung an der Tür zur BMZ und das Parkverbotsschild für den Raum davor wurden von Unbekannten entfernt.

Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Kaufland:

Fluchtwegs-Beleuchtungs-Anlage weiterhin komplett defekt.
Hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung musste nicht zurückgesetzt werden. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.10.2020	12:00	18:55	Bernd Schnädelbach
14.10.2020			

Anschritt der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 14 0 78 10
Telefax 0 60 74 14 0 78 14 19

64705

Bernd Schnädelbach
Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Röderstraße 35, 74172 Neckarsulm