

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20201022-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Fluchtwegsbeleuchtung: 2 x Leuchtmittel im Außenbereich des Garten-Centers getauscht.

Beschädigte Kunstoffscheibe von Einkaufswagen-Box provisorisch wieder eingesetzt.

Vandalismus-Schaden.

Dänisches Betten lager:

Der Eingang zur BMZ ist vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Takko: Loch in Platte der abgehängten Decke des Personal-WCs mit Wasserfleck. Die Mitarbeiterinnen meinen, dass der Schaden neu sei. Oberhalb verlaufen diverse Leitungen. Es ist nicht bekannt, dass dort in der jüngsten Vergangenheit dran gearbeitet wurde.

Kaufland:

Vor der Leergutannahme im Fluchttunnel wurde eine Maschiene aufgestellt. Der Aufstellungsplatz verstößt sehr wahrscheinlich gegen Sicherheitsvorschriften.

Fluchtwegs-Beleuchtungs-Anlage weiterhin komplett defekt.

Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage.

Im Heizungsraum weisen einige Geräte erhebliche Spritzverschmutzungen auf. Die Herkunft ist nicht bekannt.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 10212 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. LüftungsSteuerung musste nicht zurückgesetzt werden. Lüftung lief danach wieder einwandfrei

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
22.10.2020			Bernd Schnädelbach
22.10.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung