

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20204022-2
2020 1104-03

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests
Dänisches Bettenlager:
Der Eingang zur BMZ ist vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.
Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Kaufland:

Fluchtwegs-Beleuchtungs-Anlage weiterhin komplett defekt.
Ein Vaupel-Techniker war heute vor Ort und hat die defekte Schaltgruppe getauscht, wodurch die Anlage generell erstmal wieder in Betrieb genommen werden konnte. Danach wurden jedoch weitere Defekte / Probleme (u.a. das die Programmierung nicht mehr korrekt ist.) festgestellt, die leider die Abschaltung zur Folge hatte, um andere Schäden zu vermeiden. Der Techniker muss Rücksprache Kollegen halten, die hier gesondert ausgebildet sind.
Ausfall von Teilen der Beleuchtung im Wareneingang. *20:15*
Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage.
BMA:
Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.
Erstmals seit Monaten stand der Sensor der MiniMax-Steuerung nicht auf Fehler.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
22-10-2020	12:30	21:05	Bernd Schnädelbach
22-10-2020			

04.11.2020

34705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 09 74 / 40 78 10
Telefax: 09 74 / 40 78 14 19

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung