

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20201104-3

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Dänisches Bettenlager:

Der Eingang zur BMZ ist vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Kaufland:

Fluchtwegs-Beleuchtungs-Anlage weiterhin komplett defekt.

Ein Vaupel-Techniker war heute vor Ort und hat die defekte Schaltgruppe getausch, wodurch die Anlage generell erstmal wieder in Betrieb genommen werden konnte. Danach wurden jedoch weitere Defekte / Probleme (u.a. das die Programmierung nicht mehr korrekt ist.) festgestellt, die leider die Abschaltung zur Folge hatte, um andere Schäden zu vermeiden. Der Techniker muss Rücksprache Kollegen halten, die hier gesondert ausgebildet sind.

Ausfall von Teilen der Beleuchtung im Wareneingang.

Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Erstmals seit Monaten stand der Sensor der MiniMax-Steuerung nicht auf Fehler.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
04.11.2020			Bernd Schnädelbach
04.11.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung