

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20201110-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Takko:

Leckage an der Decke. Vermutlich ist ein alter Wärmezähler undicht geworden. Die Reparatur bedarf eines Steigers.

Kaufland:

Heizung defekt. Weder ich noch der später eintreffende Nofall-Techniker konnten die Störung beheben.

Bericht des Technikers folgt.

Behinderten-WC: Türschloß defekt. Ausgetauscht.

Fluchtwegs-Beleuchtungs-Anlage weiterhin komplett defekt.

Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Weiteres mal seit Monaten stand der Sensor der MiniMax-Steuerung nicht auf Fehler.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.11.2020	12:30	20:15	Bernd Schnädelbach
10.11.2020			

Schnädelbach
Bernd Schnädelbach

i.O. Sarah Schwab
Kunde bestätigt Ausführung.