

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20201118-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Kaufland:

Heizung läuft wieder. Das Brenner-Gehäuse ist offen und die Verkabelung des getauschten Elementes wirkt eher provisorisch.

Leuchtmittel vor der Tür den Notstrom-Generators getauscht, wegen Defekt

Fluchtwegs-Beleuchtungs-Anlage weiterhin komplett defekt.

Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Weiteres mal seit Monaten stand der Sensor der MiniMax-Steuerung nicht auf Fehler.

Scheint repariert, jedoch ohne Info an uns.

stromzähler: Hain Express abgelesen, unter der Woche anhöfach die BMA abgemeldet wegen Unbauten im Nagelstadion.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.11.2020	12:15	20:25	Bernd Schnädelbach
18.11.2020			

Schnädelbach 1a
Bernd Schnädelbach Kunde bestätigt Ausführung
Sarah Sch.