

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20201118-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

### Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

### Kaufland:

Heizung läuft wieder. Das Brenner-Gehäuse ist offen und die Verkabelung des getauschten Elementes wirkt eher provisorisch.

Leuchtmittel vor der Tür den Notstrom-Generators getauscht, wegen Defekt

Fluchtwegs-Beleuchtungs-Anlage weiterhin komplett defekt.

Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage.

### BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Weiteres mal seit Monaten stand der Sensor der MiniMax-Steuerung nicht auf Fehler.

Scheint repariert, jedoch ohne Info an uns.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.11.2020			Bernd Schnädelbach
18.11.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung