

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20201125-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐



Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Nattland hat die Schaltungen von einigen Leuten des Aussenbereiches getestet, da Teile der Leitungsreihen ausgefallen sind.

Laut dem sind die Schaltungen ok, folglich müssen die Leuchtmittel bzw. -einheiten defekt sein.

Dänisches Bettenlager:

Der Eingang zur BMZ ist vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

DM-Markt:

Brandschutztür mit 2 Flügeln vom Wareneingang zur Laderampe:

Beide Tür-Schließer (GEZE) sind defekt, nach meiner Einschätzung Total-Schäden.

Der rechte, kleinere Flügel scheint verzogen. Er lässt sich nur schwer öffnen und noch schwerer schließen. Der linke, größere Flügel ist ok.

Kaufland:

Fluchtwegs-Beleuchtungs-Anlage ist mit Einschränkungen wieder im Betrieb.

Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage. Diesmal war der Verlust so hoch, dass eine Störung ausgelöst wurde. Das Risiko eines Alarms, der zur Feuerwehr durchschlägt, wird immer wahrscheinlicher.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
25.11.2020	12:15	20:25	Bernd Schnädelbach
25.11.2020			

64705

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Prüfung und Bestätigung der Ausführung
Bernd Schnädelbach, 74172 Neckarsulm