

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20201125-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage**
- Deichmann SE Schuhe**
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG**
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG**
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG**
- Takko ModeMarkt GmbH**
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Nattland hat die Schaltungen von einigen Leuten des Aussenbereiches getestet, da Teile der Leitungsreihen ausgefallen sind.

Laut dem sind die Schaltungen ok, folglich müssen die Leuchtmittel bzw. -einheiten defekt sein.

Dänisches Bettenlager:

Der Eingang zur BMZ ist vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

DM-Markt:

Branschutztür mit 2 Flügeln vom Wareneingang zur Laderampe:

Beide Tür-Schließer (GEZE) sind defekt, nach meiner Einschätzung Total-Schäden.

Der rechte, kleinere Flügel scheint verzogen. Er lässt sich nur schwer öffnen und noch schwerer schließen. Der linke, größere Flügel ist ok.

Kaufland:

Fluchtwegs-Beleuchtungs-Anlage ist mit Einschränkungen wieder im Betrieb.

Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage. Diesmal war der Verlust so hoch, dass eine Störung ausgelöst wurde. Das Risiko eines Alarms, der zur Feuerwehr durchschlägt, wird immer wahrscheinlicher.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
25.11.2020			Bernd Schnädelbach
25.11.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung