

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20201209-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Von 12:00 bis ca. 13:40 Uhr Probleme mit dem PKW gehabt und deswegen erst gegen 14:00 Uhr vor Ort gewesen.

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Gesamte Steuerung der Lüftungsanlage ausgefallen.

Wieder ein Rolltor defekt. Diesmal vom Waren-Eingang ins Aussengelände.
Wegen der extremen Kälte, sofort direkt Iserloh-Schönnings informiert.

Dänisches Bettenlager:

Der Eingang zur BMZ ist vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.
Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Kaufland:

Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage. Diesmal war der Verlust so hoch, dass eine Störung ausgelöst wurde. Das Risiko eines Alarms, der zur Feuerwehr durchschlägt, wird immer wahrscheinlicher.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.12.2020			Bernd Schnädelbach
09.12.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung