

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20201223-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests

Fa. Nohl:

Wartung der 3 Sprinkler-Anlagen, Entleerung der Rohre und Frostschutz herstellen.

Die Wartung der Hydranten wurde wegen Corona seitens des Subs abgesagt.

Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

DM-Markt:

Branschutztür mit 2 Flügeln vom Wareneingang zur Laderampe defekt:

Siehe Bericht 25.11.2020

Defekt gemeldete Fluchtwegsbeleuchtungen (Piktogramme) leuchten wieder. Wer es gemacht hat, ist nicht bekannt.

Kaufland:

Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage. Diesmal war der Verlust so hoch, dass eine Störung ausgelöst wurde. Das Risiko eines Alarms, der zur Feuerwehr durchschlägt, wird immer wahrscheinlicher.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material	Anschrift der Filiale:
		Kaufland Rödermark
		Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
		63322 Rödermark
		Telefon 0 60 74 / 40 78 10
		Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Datum:	von:	bis:	Monteur:
23.12.2020	07:30	16:55	Bernd Schnädelbach
23.12.2020			

64705
S. Schnädelbach

Firma: Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
Rödermarkstrasse 35, 74172 Neckarsulm

Ausführung bestätigt