

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210111-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- OBI GmbH & Co. Deutschland KG

Art der Arbeiten:

Noteinsatz:

OBI: Sprinkler-Trocken-Anlage.

Entwässerungsleitung Nr. 5 (Baustoff-Aussenlager) eingefroren und
Ventil-Zylinder geplatzt mangels 2. empfohlener Entwässerung.

Provisorische Behebung des Problems durch Fa. Nohl, nach tel. Freigabe durch Herrn Boese.

Defekte Komponente wird an einem anderen Tag nach Abstimmung
ausgetauscht.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
11.01.2021	15:15:19:30		Bernd Schnädelbach
11.01.2021			

449
OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Filiale Rödermark
Ober-Rodener-Strasse 13
63322 Rödermark
Telefon: 06074/690800
Telefax: 06074/6902076
Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Handy: 0171/2000000
AUSFÜHRUNG
AUSSTELLUNG