

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210120-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Deichmann & Takko ist geschlossen. Konzessionäre: Hair-Express, Nagel-Studio und Boutique geschlossen.
Herrn Götz mit auf den Rundgang genommen und ihm die Bestands-Technik gezeigt, zwecks energetischer Bestandsaufnahme.

OBI:

Firma Deutsche RWA betreut bei Reparatur von 2 Motoren an den Dachhauben via Steiger. Bei der Überprüfung der restlichen Hauben wurde festgestellt, dass zwischenzeitlich zwei weitere Motoren defekt sind und getauscht werden müssen. Es wurde abgeklärt, dass Strom an den Anschlüssen anliegt.

Schloss der Fluchtwegtür zur Anlieferungsstraße im Wareneingang ist defekt. Provisorisch wieder gerichtet, damit es zumindest vorsichtig wieder geschlossen werden kann. Es muss ein passendes neue Schloss beschafft werden.

Dänisches Bettenlager:

Deckstrahler hängt weiterhin wegen Feuchtigkeitsschaden aus Doppeldecke.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Kaufland:

Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage, dieses Mal mit Störungs-Meldung am Tableau, also haarscharf am Alarm zur Feuerwehr vorbei.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.01.2021	08:30	19:30	Bernd Schnädelbach
20.01.2021			

Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung