

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210128-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage**
- Deichmann SE Schuhe**
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG**
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG**
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG**
- Takko ModeMarkt GmbH**
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine

Sprinkler-Tests

Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

DM-Markt:

Branschutztür mit 2 Flügeln vom Wareneingang zur Laderampe defekt:
Siehe Bericht 25.11.2020

Kaufland:

Kunden-Herren-WC Pissoir wurde wieder nach Verstopfung in Stand gesetzt.

Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage. Fülle seit 2 Wochen bis an die Maximal-Marke.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.01.2021			Bernd Schnädelbach
28.01.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung