

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210211-1

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**Leistungsorte:**

- OBI GmbH & Co. Deutschland KG

**Art der Arbeiten:**

Noteinsatz beim OBI:

2 Entlüftungs- und Entwässerungs-Leitungen der TAV im Bereich der Aussenfläche des Garten-Centers auf Grund der Kälte an mehreren Elementen aufgeplatzt.

Der Notdienst der Fa. Nohl war ab ca. 16:45 Uhr vor Ort, konnte jedoch nichts reparieren, weil der Techniker die erforderlichen Ersatz-Teile auf seinem Wagen hatte. Er hat sofort eine Bedarfs-Liste an seine Zentrale gesendet, ist sich jedoch sicher, dass auch dort die Teile nicht auf Lager sind und gegen noch zu erteilenden Auftrag bestellt werden müssen.

Um die betroffene TAV ausser Betrieb nehmen zu können, mussten die Schlosser der 1. Zugangstür von einem Schlüssel-Dienst gewaltsam geöffnet werden. Kosten € 408,73 brutto, welche vom OBI-Markt bar vorgelegt wurden.

Die BMA wurde nach Abschaltung der TAV wieder in Betrieb genommen und die Sicherheitsdienste, Versicherungen, Behörden sowie die Feuerwehr informiert.

Solange die TAV ausser Betrieb ist, sollte aus versicherungstechnischen Gründen in der Nacht von 20:00 bis 08:00 Uhr alle 2 Stunden ein Sicherheitsdienst nach dem Rechten schauen.

Für die 1. Nacht vom 10. auf den 11.02.2021 hat Herr Boese dies organisiert.

Menge / Einheit	Material

OBI 449

OBI GmbH & Co. Deutschland KG  
Filiale Rödermark

Ober-Rodener-Straße 13  
63322 Rödermark

Telefon: 06071/696200

Fax: 06071/6962075  
E-Mail: [kundendienst@obi.de](mailto:kundendienst@obi.de)

Datum:	von:	bis:	Monteur:
11.02.2021	15:15	20:20	Bernd Schnädelbach
11.02.2021			

Bernd Schnädelbach

Kundendienstausführung  
Telex: 06071/6962075