

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210213-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- _____

Art der Arbeiten:

Noteinsatz Kaufland:

Die Entlüfungs- / Entwässerung-Einheit der TAV vor dem Takko ist auf Grund der Kälte aufgeplatzt.
Der Druckverlust war so hoch und schnell, dass ein Feuerwehr-Einsatz nicht vermieden werden konnte.

Wasserpumpe ausgeschaltet, Wassertank wieder auf den Soll-Stand gefüllt und mit entsprechendem Luftdruck versorgt.

Die TAV nach dem Muster vom OBI ausser Betrieb genommen. Den Notdienst der Fa. Nohl kontaktiert und die getroffenen Maßnahmen berichtet und als korrekt und vollständig bestätigen lassen.

Alle weiteren Entwässerungs-Einheiten überprüft. Aus versicherungstechnischen Gründen sollte wohl ein Sicherheitsdienst für die Nacht gestellt werden.

Torschleier in der Mall pfeift unangenehm.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.02.2021			Bernd Schnädelbach
13.02.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung