

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20210303-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

geschlossen:

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Melder.
Deichmann & Takko ist geschlossen. Konzessionäre: Hair-Express, Nagel-Studio und Boutique geschlossen.
OBI:
TAV weiterhin ausser Betrieb.
Dänisches Bettenlager:
Deckstrahler hängt weiterhin wegen Feuchtigkeitsschaden aus Doppeldecke.
Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.
DM-Markt:
Branschutztür mit 2 Flügeln vom Wareneingang zur Laderampe defekt:
Siehe Bericht 25.11.2020
Kaufland:
Hoher Wasserverlust ischeint behoben.
Strömungsmelder: Takko löst Alarm an BMA aus, aber die gelbe Aussenleuchte reagiert nicht.
KL-Melder löst keinen Alarm an der BMA aus. Auch die gelbe Aussenleuchte reagiert nicht.
NAV: Rote Sensoren-Leuchte reagiert nicht. Alsm an BMA wird nicht ausgelöst.
TAV: Löst sehr früh Alarm aus, kurz oberhalb von Betrieb, aber weit unter Closed.
Wasser-Pumpe: Linker Manometer weiterhin defekt.
BMA:
Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Datum:	von:	bis:	Monteur:
03.03.2021	11:05	20:25	Bernd Schnädelbach
03.03.2021			

Firma Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
Rödermark
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung