

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210303-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Melder.
Deichmann & Takko ist geschlossen. Konzessionäre: Hair-Express, Nagel-Studio und Boutique geschlossen.
OBI:
TAV weiterhin ausser Betrieb.
Dänisches Bettenlager:
Deckstrahler hängt weiterhin wegen Feuchtigkeitsschaden aus Doppeldecke.
Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.
DM-Markt:
Branschutztür mit 2 Flügeln vom Wareneingang zur Laderampe defekt:
Siehe Bericht 25.11.2020
Kaufland:
Hoher Wasserverlust ischeint behoben.
Strömungsmelder: Takko löst Alarm an BMA aus, aber die gelbe Aussenleuchte reagiert nicht.
KL-Melder löst keinen Alarm an der BMA aus. Auch die gelbe Aussenleuchte reachgiert nicht.
NAV: Rote Sensoren-Leuchte reagiert nicht. Alsmr an BMA wird nicht ausgelöst.
TAV: Löst sehr früh Alarm aus, kurz oberhalb von Betrieb, aber weit unter Closed.
Wasser-Pumpe: Linker Manometer weiterhin defekt.
BMA:
Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
03.03.2021			Bernd Schnädelbach
03.03.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung