

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20210318-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

☒ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests  
Konzessionäre: Hair-Express und Boutique geschlossen.  
OBI:  
TAV weiterhin ausser Betrieb.  
Dänisches Bettenlager:  
Deckstrahler hängt weiterhin wegen Feuchtigkeitsschaden aus Doppeldecke.  
Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.  
Kaufland:  
TAV löst den Alarm sehr früh aus.  
Manometer an der TAV zeigt viel zu hohen Druck an. ca. 9,5 statt 3,5 Bar.  
Weiterhin mittel großer Wasserverlust im Wassertank, trotz Reparatur.  
Takko und der DM-Markt weiterhin von der TAV abgeschnitten.  
BMA:  
Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.03.2021	12:05	20:20	Bernd Schnädelbach
18.03.2021			

64705  
Anschritt der Filiale  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 ur  
63322 Rödermark  
8:24 + 10 78 10  
8:24 + 10 78 10 10  
Bernd Schnädelbach, Kunde bestätigt Ausführung