

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20210324-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ EKZ Rödermark
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests Konzessionäre: Hair-Express und Boutique geschlossen.

OBI:

Linke Automatik-Tür zum Freigelände Garten-Center ist elektrisch tot.

8 Linien Fluchtwegsbeleuchtung die Leuchtmittel getauscht.

TAV weiterhin ausser Betrieb.

Auslaufs Stromzähler gestört, weil Zähler nicht auffindbar.

Dänisches Bettenlager:

Deckstrahler hängt weiterhin wegen Feuchtigkeitsschaden aus Doppeldecke.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

4 Linien Fluchtwegsbeleuchtung die Leuchtmittel getauscht.

Hinter den Containern am Wareneingang müssen die Sträucher weggeschnitten werden.

Auch liegt dort ein langer Heizkörper, den niemand zuordnen kann.

Manometer an der Pumpe weiterhin defekt, trotz Wartung durch Fa. Nohl.

TAV löst den Alarm sehr früh aus.

Manometer an der TAV zeigt viel zu hohen Druck an. ca. 9,5 statt 3,5 Bar.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche im vertretbaren Bereich.

Takko und der DM-Markt weiterhin von der TAV abgeschnitten.

Lüftung in den Kunden-WC's müssen gereinigt werden.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
24.03.2021	11:56	20:25	Bernd Schnädelbach
24.03.2021			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 12, 15 und 17
60322 Rödermark
Telefon + 00 74 / 40 79 10
Telefax + 00 74 / 40 78 19

Kunde bestätigt Ausführung
Bernd Schnädelbach